

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северный государственный медицинский университет»



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 5

ХОСТЕЛ № 1

(163045, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 139)



Архангельск
2024



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ**

«ДОСТУПНЫЙ МИР»

163071. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 99
тел/факс (8182) 64-64-79 тел. +79626634061
E-mail: rooidm@mail.ru ИНН 2901306686

№ б/н от 29.03.2024 г.

на № _____ от _____

Ректору
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Северный государственный медицинский
университет»
Горбатовой Любови Николаевне

Уважаемая Любовь Николаевна!

Региональная общественная организация инвалидов «Доступный мир» согласовывает Паспорт доступности и Проект плана мероприятий для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН в помещении хостела № 1, расположенном по адресу: 163045, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 139, выполненные сертифицированными экспертами ООО «Экспертный центр «Доступный мир».

Председатель
Региональной общественной
организации инвалидов
«Доступный мир»



Е.В. Нельзиков

Список вложений:

1. Паспорт доступности объекта	на 3 л.
2. Акт обследования здания	на 4 л.
3. Приложения к акту обследования.....	на 13 л.
4. План адаптации объекта	на 4 л.
5. Результаты фотофиксации обследования	на 15 л. 57 фото

Использованные нормативные документы

1. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. – Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2565085/> - Ратифицирована РФ в 2012г.
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями – Система Консультант: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
3. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».- <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400732303/>
4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020 г. № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНИП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 г. № 802н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»
6. СП 59.13330.2020 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Accessibility of buildings and structures for persons with reduced mobility). Дата введения 2021-07-01. - <https://docs.cntd.ru/document/573659328>
7. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 124) (с изменениями и дополнениями) - <http://docs.cntd.ru/document/1200101270>
8. Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ. – М.:2012.-188с.
9. Методические рекомендации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры – Интернет-издание 2015 г. – 52 с.
10. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. – М.: 2015. – 555 с.
11. ГОСТ 34682.1-3 – 2020 (EN 81-40:2008) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Дата введения 2021-07-01.
12. ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования. Дата введения 2022-12-01.
13. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования. Дата введения 2019-07-01.
14. ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования. Дата введения 2020-07-01.
15. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Дата введения 2020-04-01.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 5
объекта социальной инфраструктуры

ХОСТЕЛ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта – помещение хостела № 1
- 1.2. Адрес объекта: 163045, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 139
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть помещений на 1 этаже, общая площадь здания 5286,7 (основная – 2368 + вспомогательная – 2918,7) кв. м.
- 1.4. Год постройки здания – 1972, последнего капитального ремонта помещений –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет данных; капитального – нет
- 1.6. Название учреждения – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России)
- 1.7. Юридический адрес учреждения – 163069, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (Учредитель) – Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации (Учредителя) – 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование, здравоохранение
- 2.2. Виды оказываемых услуг – предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также предоставление гостиничных услуг лицам, прибывающим в Университет в рамках осуществления образовательной, научной и иной деятельности
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – до 100 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобусы маршрутов № 9, 5, 6, 54, 4, 11, 41, 5э

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Предмостная площадь - 170 м

- время в пути пешком – до 5 минут

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

- перепады высоты на пути пешего следования – да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД(К), ДУ(О,С,Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД, ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения по объекту (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для категории К в зоне входа; ДП-В по путям движения внутри здания, в зонах обслуживания, в санитарно-гигиеническом помещении и системе информации, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Работы в порядке текущего ремонта, адаптация, дооборудование
2	Вход (входы) в здание	Работы в порядке текущего ремонта, адаптация, дооборудование
3	Путь (пути) движения по объекту, (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Дооборудование, индивидуальные решения с ТСП, оказание ситуационной помощи
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), адаптация, дооборудование, индивидуальные решения с помощью ТСП, оказание ситуационной помощи

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» февраля 2024 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 5 от «14» февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО СГМУ

Л.Н. Горбатова

04 2024г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 5 объекта социальной инфраструктуры

ХОСТЕЛ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта – помещение хостела № 1
- 1.2. Адрес объекта: 163045, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 139
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть помещений на 1 этаже, общая площадь здания 5286,7 (основная – 2368 + вспомогательная – 2918,7) кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка в собственности объекта - нет
- 1.4. Год постройки здания – 1972, последнего капитального ремонта помещений –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет данных; капитального - нет
- 1.6. Название учреждения – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России)
- 1.7. Юридический адрес учреждения – 163069, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (Учредитель) – Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации (Учредителя) – 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование, здравоохранение
- 2.2. Виды оказываемых услуг – предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также предоставление гостиничных услуг лицам, прибывающим в Университет в рамках осуществления образовательной, научной и иной деятельности, предусмотренной настоящим уставом;
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобусы маршрутов № 9, 5, 6, 54, 4, 11, 41, 5э

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Предмостная площадь - 170 м

- время в пути пешком – до 5 минут

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

- перепады высоты на пути пешего следования – да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД(К), ДУ(О,С,Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД, ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения по объекту (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для категории К в зоне входа; ДП-В по путям движения внутри здания, в зонах обслуживания, в санитарно-гигиеническом помещении и системе информации, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Работы в порядке текущего ремонта, адаптация, дооборудование
2	Вход (входы) в здание	Работы в порядке текущего ремонта, адаптация, дооборудование
3	Путь (пути) движения по объекту, (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Дооборудование, индивидуальные решения с ТСП, оказание ситуационной помощи
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), адаптация, дооборудование, индивидуальные решения с помощью ТСП, оказание ситуационной помощи

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения по объекту | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| 7. План адаптации объекта | на 4 л. |
| 8. Результаты фотофиксации | на 15 л. 57 фото |

Руководитель рабочей группы:

И.о. проректора по цифровой трансформации
и инфраструктурному развитию



Веселков И.С.


Члены рабочей группы:

Начальник эксплуатационно-технического отдела



Ярков А.А.

Заместитель начальника эксплуатационно-
технического отдела



Милевский Г.Н.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя

Региональной общественной организации
инвалидов «Доступный мир»



И.Ю. Кю Деффо

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 5
от «16» февраля 2024 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Хостел № 1

(163045, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 139)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плана	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида, ка- тегория	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1-5	1.Высота бордюрного камня более 0,1 м, не оборудован плавный съезд на проезжую часть. 2.Отсутствуют указате- ли направления движе- ния.	К, О, С	1.Оборудовать плавный съезд с понижением бордюрного камня. п. 5.1.5, 5.1.8, 5.4.6 СП 59.13330. 2020. 2.Установить указатели направления движения. Привести в соответ- ствие с п. 5.1.5 СП 59.13330.2020.	Работы в по- рядке теку- щего ремонта совместно с муниципали- тетом, дообо- рудование, адаптация
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-5	1.Пути движения по территории ровные, покрытие асфальто- бетонное, шероховатое, перепад высоты с тро- туара на проезжую часть более 0,1 м. 2.Отсутствует система средств информац. поддержки, нет указа- телей по пути следова- ния. 3.Отсутствует тактиль- ная маркировка на под- ходе к входу. 4.Отсутствуют места отдыха на пути следо- вания по территории.	все С все	1.Установить инфор- мационные указатели по пути следования. п. 5.1.3 СП 59.13330.2020. 2.Установить тактиль- ный наземный указа- тель на подходе к вхо- ду, перед лестницей в соответствии с п. 5.1.10. СП 59.13330. 2020. 3.Оборудовать места отдыха со спинками и подлокотниками в со- ответствии с п. 5.3.1, 4.4.2. СП 59. 13330.2020.	Работы в по- рядке теку- щего ремонта, дообору- дование, адаптация
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	1.Отсутствует маркировка и оборудование места стоянки для транспорта инвалидов.	К,О	1.Оборудовать парковочное место для автотранспорта инвалидов с установкой знака и разметкой места стоянки. р. 5.2. СП 59.13330. 2020.	Обращение в администрацию и ГИБДД с ходатайством об устройстве парковочных мест
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	1-5	Текущий ремонт, адаптация, дооборудование

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 5
от «16» февраля 2024 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Хостел № 1

(163045, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 139)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида, ка- тегория	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	6-11	1.Высота ступеней 0,10-0,16 м, ширина проступей 0,26-0,30 м, ширина лестницы более 4,35 м, высота перил 0,78-1,04 м, с травмобезопасным завершением, диаметр перил 0,038 м, расстояние между колоннами на лестнице 3,84 м. 2.Разделительные поручни отсутствуют. 3.Краевые ступени лестницы контрастно не маркированы. 4.Тактильный наземный указатель перед ступенями отсутствует.	О,С	1.Установить разделительные поручни посередине лестницы. п. 5.1.13., 6.1.2. СП 59.13330.2020. 2.Выделить краевые ступени лестницы контрастной маркировкой и установить перед ступенями тактильные указатели. п. 5.1.10., 6.2.8 СП 59.13330.2020.	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	12-16, 18	1.Ширина пандуса 2,37 м, поручень односторонний, высота нормативная. 2.У основания пандуса уложен тактильный наземный указатель, который нуждается в демонтаже. 3.Кнопка вызова у основания пандуса отсутствует.	К,О	1.Установить второй двухуровневый поручень пандуса на ширине до 1,0 м. п. 5.1.16 СП 59.13330.2020. 2.Демонтировать тактильный наземный указатель перед пандусом. п. 6.2.10 СП 59.13330.2020. 3.Установить наружное вызывное устройство у основания пандуса. п. 8.1.7 СП 59.13330.2020.	Работы в порядке текущего или капитального ремонта, оборудование, адаптация

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	19	1.Размер входной площадки: 3,15*4,35 м. Параметры ступени у двери: длина ступени 2,10 м, ширина ступени 0,3 м, высота ступени 0,12 м. 2.Отсутствуют дренажная решетка и противогрязевое/противоскользящее покрытие.	К,О,С	1.Демонтировать ступень перед входной дверью, выровнять поверхность входной площадки. п. 6.1.8. СП 59.13330.2020. 2.Установить дренажную решетку и противогрязевое/противоскользящее покрытие. п. 6.1.4; 6.2.7. СП 59.13330.2020.	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация
2.4	Дверь входная	есть	-	20-21	1.Ширина входной двери 1,70 м, двухстворчатая, ширина рабочей створки 0,82 м, высота порога 0,02 м 2.Оборудовано наружное вызывное устройство для вызова персонала на высоте 1,17 м, высота тактильной таблички 1,10 м по центральной оси, место размещения неудобное. 3.Скорость закрывания доводчика 3 сек., высота контрастной маркировки 1,50 м по центральной оси. 4.Ручка функциональная для МГН, неконтрастная.	К,О,С	1.Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. п. 6.1.5. СП 59.13330.2020. 2.Отрегулировать дверной доводчик на закрывание не менее 5 сек. п. 6.1.5. СП 59.13330.2020. 3.Контрастно маркировать ручку с обеих сторон двери. п. 6.4.1. СП 59.13330.2020.	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация
2.5	Тамбур	есть	-	22-29	1 Размеры тамбура близки к норме, установлен ограничитель открывания двери. 2.В тамбуре двухстворчатые двери, равные входным 1,70 м, двухстворчатая, ширина рабочей створки 0,82 м, высота порога 0,014 м. 3.Ручка двери тамбура функциональная для МГН, неконтрастная. 4.Противоскользящее покрытие отсутствует.	К,О,С	1.Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. п. 6.1.5 СП 59.13330.2020. 2.Застелить тамбур противоскользящим покрытием, прикрепить его к полу. п. 6.2.7. СП 59. 13330. 2020.	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход в здание	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	6-29	Текущий ремонт, до- оборудование, адапта- ция
---------------	-------------------------------	---	------	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как временно недоступное для категории К, доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 5
от «16» февраля 2024 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения по объекту (в т.ч. путей эвакуации)

Хостел № 1

(163045, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 139)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида, ка- тегория	Содержание	Виды работ
3.1	Пути движения по зданию (ко- ридоры, холлы, зоны ожидания)	есть	-	30-33	1.Ширина коридора ме- нее 4 м. 2.Установлены тактиль- ные напольные указатели, подлежащие демонтажу.	К,О,С	1.Демонтировать тактильные наполь- ные указатели, как оборудованные из- лишне. п. 6.2.3, 6.5.12 СП 59.13330. 2020. 2.Установить кон- трастно-тактильные указатели направле- ния движения к адаптированному жилому блоку. п. 6.5.1. СП 59.13330. 2020.	Работы в по- рядке теку- щего ремон- та, дообору- дование, ока- зание ситуа- ционной по- мощи
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Нефункциональная для МГН.	О,С	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажир- ский (или подъ- емник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери внутри здания	есть	-	32	1.Ширина входной двери в жилую зону 1,10 м, двухстворчатая, ширина рабочей створки 0,77 м, порога нет, скорость за- крывания доводчика 3 сек, ручка неконтраст- ная.	К,О,С	1.Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. п. 6.1.5. СП 59.13330. 2020. 2.Отрегулировать дверной доводчик на закрывание не менее 5 сек. п. 6.1.5. СП 59.13330.2020. 3.Контрастно мар- кировать ручку с обеих сторон двери. п. 6.4.1. СП 59. 13330.2020	Работы в по- рядке теку- щего ремон- та, дообору- дование, ока- зание ситуа- ционной по- мощи

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	53-55	1. Имеется пожарное оборудование, план эвакуации.	все	Оборудовать пути эвакуации для всех категорий МГН.	Помощь персонала при эвакуации
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по зданию (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	-	30-33, 53-55	Текущий ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью всем, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

	ОБЩИЕ требования к зоне	7.1.4 Расстояние от наружной стены до ограждения балкона, лоджии должно быть не менее 1,4 м, высота ограждения в квартирах для инвалидов на кресле-коляске – в пределах от 1,15 до 1,2 м с прозрачным заполнением части ограждения. Каждый конструктивный элемент порога наружной двери на балкон или лоджию не должен быть выше 0,014 м. 7.1.5 Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых зданиях должны соответствовать требованиям 7.1.1 и иметь площадь, м², не менее: - санузел с ванной, унитазом и раковиной – 5,50; - санузел с душевой, унитазом и раковиной – 3,65; - уборная с умывальником (рукомойником) – 3,50; - уборная без умывальника – 3,00. П р и м е ч а н и е – Размеры в пределах площадей могут быть уточнены при проектировании в зависимости от применяемого оборудования и его размещения. Поручни при ванной, душевой, рядом с унитазом и раковиной следует принимать с учетом ГОСТ Р 51261. Планировка должна предусматривать свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. 7.1.6 Ширину полотна входной двери в квартиру следует принимать не менее 0,9 м. Ширину дверного проема санитарно-гигиенических помещений, межкомнатных и балконных дверей следует принимать не менее 0,80 м. 7.1.7 Все виды управления эвакуацией и оповещения следует проектировать с учетом их восприятия МГН всех групп мобильности. Места размещения и назначение пожарных извещателей определяются заданием на проектирование. В квартирах для инвалидов следует применять домофоны со звуковой, вибрационной и световой сигнализацией или видеодомофоны.
--	-------------------------	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-В	-	34-41	Текущий ремонт, оказание ситуационной помощи, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью всем, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 5
от «16» февраля 2024 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Хостел № 1

(163045, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 139)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида, ка- тегория	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная кабина	есть	-	42-47	1.Ширина двери в санузел 0,88 м, порога нет, высота таблички 1,34 м, высота раковины 0,83 м с пьедесталом, кран рычажный, высота верхнего поручня 0,9 м, поручни расшатаны, тонкие, нуждаются в замене и укреплении. 2.Высота унитаза 0,41 м, высота поручней 0,87-0,65 м, длина поручней 0,75 м, ширина между поручнями 0,77 м, оба поручня откидные, опорный поручень отсутствует, тонкие, неустойчивые. 3.Имеется вешалка для одежды, держатель для костылей установлен неверно, отсутствует держатель для бумаги. 4.Не оборудовано вызывное устройство для оказания помощи.	все	1.Установить опорный поручень у унитаза, укрепить откидной поручень и корпус бачка. 2.Заменить или укрепить поручни у раковины. 3.Установить недалеко от унитаза крючок для костылей. 4.Установить настенный поручень от раковины до унитаза. 5.Установить держатель для бумаги. 6.Оборудовать вызывное устройство со шнурком. п. 6.3.3, 6.3.6, СП 59.13330.2020.	Текущий ремонт, дооборудование, индивидуальное решение с ТСР, оказание ситуационной помощи

5.2.	Душевая кабина	есть	-	48-52	1.Ширина двери в душевую 0,88 м, порога нет. Высота душа 0,95 м, высота лейки 1,15-1,60 м, высота поручня 0,75 м. 2.Отсутствует откидное сиденье (или санитарный стул). 3.Не оборудованы вертикальные опорные поручни для вставания, противоскользящий коврик. 4.Не оборудовано вызывное устройство для оказания помощи.	все	1.Установить вертикальные опорные поручни в зоне мытья, настенный опорный поручень до душевого узла. 2. Оборудовать откидное сиденье (или санитарный стул) для мытья. 3.Приобрести противоскользящий коврик. 4.Установить крючки для костылей и одежды. 5.Оборудовать вызывное устройство для оказания помощи со шнурком. п.6.3.4-6.3.5 СП 59.13330.2020.	Текущий ремонт, дооборудование, индивидуальное решение с ТСП, оказание ситуационной помощи
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Дверь должна открываться наружу, необходимо оборудование тревожной сигнализации с выводом на пост сотрудника, дублирование светового оповещателя Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола Информирующие обозначения помещений: - дублирование рельефными знаками. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	-	42-52	Текущий ремонт, дооборудование, индивидуальное решение с ТСП, оказание ситуационной помощи

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью всем, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 5
от «16» февраля 2024 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Хостел № 1

(163045, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 139)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида, ка- тегория	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		17, 53-55	1. Установлена информа- ционная табличка у вхо- да в здание с указанием названия помещения. 2. Отсутствуют указатели направления движения к адаптированному жило- му блоку.	К, О, Г, У	1. Установить указа- тели направления движения к адапти- рованному жилому блоку. п. 6.5.1. СП 59.13330.2020.	Дооборудова- ние, индивиду- альное реше- ние с ТСП, ока- зание ситуаци- онной помощи
6.2	Акустические средства	есть	-	56	1. Установлено вызывное устройство на входе в здание. Отсутствуют устройства вызова помощи в санузле и душевой кабине.	Г, С	1. Установить уст- ройства вызова по- мощи в санузле и душевой с соответ- ствующими сервис- ными знаками. п. 6.3.6, 6.5.8. СП 59.13330.2020. 2. Установить дуб- лирующее наружное вызывное устрой- ство у основания пандуса. п. 6.1.1., 8.1.7 СП 59.13330. 2020.	Дооборудова- ние, индивиду- альное реше- ние с ТСП, ока- зание ситуаци- онной помощи
6.3	Тактильные средства	есть	-	17, 57	1. Установлены тактиль- ные таблички и сервис- ные знаки в зоне прожи- вания, в санузле.	С	1. Установить сер- висные знаки у вы- зывных устройств в санузле, душевой и у основания панду- са. п. 6.3.6. СП 59.13330.2020. 2. Демонтировать тактильные наполь- ные указатели в коридоре, как уста- новленные из- лишне. пп. 6.2.3, 6.5.12 СП 59.13330. 2020.	Дооборудова- ние, индивиду- альное реше- ние с ТСП, ока- зание ситуаци- онной помощи

	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТам. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию
--	-------------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-В	-	17, 53-57	Дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью всем, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Проект плана мероприятий
для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Северный государственный медицинский университет»

Хостел № 1

163045, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 139


№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организационно-распорядительные мероприятия						
	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала.					Обеспечение доступности посещения учреждения для всех категорий инвалидов	
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
2.1.	Пути движения к зданию, вход на территорию						
	1.Оборудовать плавный съезд с понижением бордюрного камня. 2.Установить информационные указатели по пути следования. 3.Установить тактильный наземный указатель на подходе к входу, перед лестницей. 4.Оборудовать места отдыха со спинками и подлокотниками.					Обеспечение доступности посещения учреждения для всех категорий инвалидов	Направить обращение в органы исполнительной власти относительно ремонта асфальтового покрытия.
2.2.	Автостоянка						
	1.Оборудовать парковочное место для автотранспорта инвалидов с установкой знака и разметкой места стоянки.					Обеспечение доступности посещения учреждения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.	Направить обращение в органы исполнительной власти об оборудовании парковочных мест для автотранспорта инвалидов

3.	Вход (входы) в здание						
3.1.	Наружная лестница						
	1. Установить разделительные поручни посередине лестницы. 2. Выделить краевые ступени лестницы контрастной маркировкой и установить перед ступенями тактильные указатели.					Обеспечение доступности посещения учреждения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, лиц с нарушением зрения.	
3.2.	Пандус наружный						
	1. Установить второй двухуровневый поручень пандуса на ширине до 1 м. 2. Демонтировать тактильный наземный указатель перед пандусом. 3. Установить наружное вызывное устройство у основания пандуса.					Обеспечение доступности посещения учреждения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, лиц с нарушением зрения.	
3.3.	Входная площадка						
	1. Демонтировать ступень перед входной дверью, выровнять поверхность входной площадки. 2. Установить дренажную решетку и противогрязевое/противоскользящее покрытие.					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.	
3.4.	Дверь входная						
	1. Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. 2. Отрегулировать дверной доводчик на закрывание не менее 5 сек. 3. Контрастно маркировать ручку с обеих сторон двери, установить знаки доступности.					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.	
3.5.	Тамбур						
	1. Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. 2. Застелить тамбур противоскользящим покрытием, прикрепить его к полу.					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением ОДА.	

4.	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)						
4.1.	Коридоры, вестибюль, холл, зона ожидания						
	1. Демонтировать тактильные напольные указатели, как оборудованные излишне. 2. Установить контрастно-тактильные указатели направления движения к адаптированному жилому блоку.					Обеспечение доступности путей движения для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением ОДА.	
4.2.	Двери внутренние						
	1. Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. 2. Отрегулировать дверной доводчик на закрывание не менее 5 сек. 3. Контрастно маркировать ручку с обеих сторон двери.					Обеспечение доступности путей движения для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением ОДА.	
4.3.	Пути эвакуации						
	1. Обеспечить действие системы оповещения и оказание ситуационной помощи при эвакуации.					Обеспечение доступности пути эвакуации для всех категорий инвалидов.	
5.	Зоны целевого назначения						
5.1.	Жилой блок						
	1. Расширить дверной проем входа в комнату до 0,9 м. 2. Приобрести стул со спинкой и подлокотниками.					Обеспечение доступности услуг для инвалидов всех категорий.	
6.	Санитарно-гигиеническая зона						
6.1.	Туалетная кабина						
	1. Установить опорный поручень у унитаза, укрепить откидной поручень и корпус бачка. 2. Заменить или укрепить поручни у раковины. 3. Установить недалеко от унитаза крючок для костылей. 4. Установить настенный поручень от раковины до унитаза. 5. Установить держатель для бумаги. 6. Оборудовать вызывное устройство со шнурком.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	
6.2.	Душевая кабина						
	1. Установить вертикальные опорные						

	поручни в зоне мытья, настенный опорный поручень до душевого узла. 2. Оборудовать откидное сиденье (или санитарный стул) для мытья. 3. Приобрести противоскользящий коврик. 4. Установить крючки для костылей и одежды. 5. Оборудовать вызывное устройство для оказания помощи со шнурком.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	
7.	Система информации и связи (во всех зонах)						
7.1.	Организация интернет-сайта						
	1. Обеспечить наличие информации на сайте о работе учреждения и услугах, в т.ч. для людей с инвалидностью. 2. Разработать альтернативный формат интернет-сайта (страницы сайта) организации доступный для людей с нарушением зрения и интеллекта в один клик (ГОСТ Р 52872-2019).					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	
7.2.	Визуальная информация						
	1. Установить указатели направления движения к адаптированному жилому блоку, знаки доступности.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	
7.3.	Акустическая информация						
	1. Установить устройства вызова помощи в санузле и душевой с соответствующими сервисными знаками. 2. Установить дублирующее наружное вызывное устройство у основания пандуса.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	
7.4.	Тактильная информация						
	1. Установить сервисные знаки у вызывных устройств в санузле, душевой и у основания пандуса. 2. Демонтировать тактильные напольные указатели в коридоре, как установленные излишне.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	

Ректор



Л.Н. Горбатова

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ

1. Прилегающая территория



1. Общий вид входа



2-3. Подход к корпусу



4-5.Подход к крыльцу
2.Вход (входы) в здание



6-7.Наружная лестница



8-9.Перила лестницы



10-11.Перила лестницы



12-13. Наружный пандус



14. Наружный пандус



15-16. Тактильный наземный указатель перед пандусом



17.Входные таблички



18.Поручень пандуса



19.Входная площадка



20-21. Входная дверь



22-23. Тамбур



24-25. Тамбур



26. Тамбурная дверь



27. Вход в холл



28.Вход в холл



29.Вестибюль-холл

3.Пути движения внутри здания



30-31.Тактильные напольные указатели в коридоре




32-33.ТНУ в жилом блоке

4.Зона целевого назначения (посещения) объекта



34.Вход в жилую комнату




35.Вход без порога




36.Стол в комнате



37.Кровать для МГН



38.Вход в кухню



39.Вход без порога



40-41. Помещение кухни

5. Санитарно-гигиенические помещения



42-43. Вход в санузел



44. Унитаз с поручнями




45. Раковина с поручнями




46. Крючки для одежды



47. Оборудование санузла



48-49.Вход в душевую



50.Вход без порога




51.Помывочная коляска



6. Система информации



52. Душевая лейка и поручень



53. Планы эвакуации



54-55. Планы эвакуации



56. Кнопка вызова



57. Тактильная табличка



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-03-16000117

Настоящий сертификат удостоверяет, что

КЮ ДЕФФО ИРИНА ЮРЬЕВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 ноября 2022 г.

Сертификат действителен до: 29 ноября 2025 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВОИ

Руководитель
Органа по сертификации



М.Б. Терентьев

Е.А. Бухаров