

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет»



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3

Морфологический корпус

(163045, г. Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, корпус 3)



Архангельск
2024



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ**

«ДОСТУПНЫЙ МИР»

163071. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 99
тел/факс (8182) 64-64-79 тел. +79626634061
E-mail: rooidm@mail.ru ИНН 2901306686

№ б/н от 29.03.2024 г.
на № от

Ректору
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Северный государственный медицинский
университет»
Горбатовой Любови Николаевне

Уважаемая Любовь Николаевна!

Региональная общественная организация инвалидов «Доступный мир» согласовывает Паспорт доступности и Проект плана мероприятий для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН в здании морфологического корпуса, расположенном по адресу: 163045, г. Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, корпус 3, выполненные сертифицированными экспертами ООО «Экспертный центр «Доступный мир».

Председатель
Региональной общественной
организации инвалидов
«Доступный мир»



Е.В. Нельзиков

Список вложений:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Паспорт доступности объекта | на 3 л. |
| 2. Акт обследования здания | на 4 л. |
| 3. Приложения к акту обследования..... | на 12 л. |
| 4. План адаптации объекта | на 4 л. |
| 5. Результаты фотофиксации обследования | на 13 л. 51 фото |

Использованные нормативные документы

1. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. – Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2565085/> - Ратифицирована РФ в 2012г.
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями – Система Консультант: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
3. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».- <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400732303/>
4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020 г. № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 г. № 802н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»
6. СП 59.13330.2020 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Accessibility of buildings and structures for persons with reduced mobility). Дата введения 2021-07-01. - <https://docs.cntd.ru/document/573659328>
7. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 124) (с изменениями и дополнениями) - <http://docs.cntd.ru/document/1200101270>
8. Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ. – М.:2012.-188с.
9. Методические рекомендации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры – Интернет-издание 2015 г. – 52 с.
10. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. – М.: 2015. – 555 с.
11. ГОСТ 34682.1-3 – 2020 (EN 81-40:2008) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Дата введения 2021-07-01.
12. ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования. Дата введения 2022-12-01.
13. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования. Дата введения 2019-07-01.
14. ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования. Дата введения 2020-07-01.
15. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Дата введения 2020-04-01.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО СГМУ
Л.Н. Горбатова
04 2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3
объекта социальной инфраструктуры

Морфологический корпус

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта – морфологический корпус
- 1.2. Адрес объекта: 163045, г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 2, корпус 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть помещений на 1 этаже, общая площадь здания 2913,3 кв м (основная – 1297,2 + вспомогательная – 1616,1) кв. м.
- 1.4. Год постройки здания – 1970, последнего капитального ремонта помещений –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет данных; капитального – нет
- 1.6. Название учреждения – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России)
- 1.7. Юридический адрес учреждения – 163069, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (Учредитель) – Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации (Учредителя) – 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование, здравоохранение
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также деятельность по подготовке научных кадров в докторантуре;
- медицинская деятельность в части оказания населению специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – до 500 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобусы маршрутов № 76, 104, 135, 1, 6, 10, 10к, 54, 62, 64, 4, 41, 69, 14, 11, 9, 5, 75м, 5э

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: АОКОД - 89 м; Онкологический диспансер - 147 м; Проезд Бадигина - 550 м; Проспект Советских Космонавтов - 650 м; Областная больница - 670 м

- время в пути пешком – до 5 минут

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

- перепады высоты на пути пешего следования – да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД(К), ДУ(О,С,Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД, ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения по объекту (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для категории К в санитарно-гигиеническом помещении; доступное условно на входе, на путях движения в здании, в зонах обслуживания и системе информации, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Адаптация, дооборудование
2	Вход (входы) в здание	Работы в порядке текущего ремонта, адаптация, дооборудование
3	Путь (пути) движения по объекту, (в т.ч. пути эвакуации)	Дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Дооборудование, индивидуальные решения с ТСР, оказание ситуационной помощи
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), адаптация, дооборудование, индивидуальные решения с помощью ТСР, оказание ситуационной помощи

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» февраля 2024 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 3 от «14» февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО СГМУ
Л.Н. Горбатова
04 2024г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 3
объекта социальной инфраструктуры

Морфологический корпус

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта – морфологический корпус
- 1.2. Адрес объекта: 163045, г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 2, корпус 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть помещений на 1 этаже, общая площадь здания 2913,3 кв м (основная – 1297,2 + вспомогательная – 1616,1) кв. м.
- 1.4. Год постройки здания – 1970, последнего капитального ремонта помещений –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет данных; капитального – нет
- 1.6. Название учреждения – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России)
- 1.7. Юридический адрес учреждения – 163069, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (Учредитель) – Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации (Учредителя) – 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование, здравоохранение
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также деятельность по подготовке научных кадров в докторантуре;
- медицинская деятельность в части оказания населению специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – до 500 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобусы маршрутов № 76, 104, 135, 1, 6, 10, 10к, 54, 62, 64, 4, 41, 69, 14, 11, 9, 5, 75м, 5э

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: АОКОД - 89 м; Онкологический диспансер - 147 м; Проезд Бадигина - 550 м; Проспект Советских Космонавтов - 650 м; Областная больница - 670 м

- время в пути пешком – до 5 минут

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

- перепады высоты на пути пешего следования – да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД(К), ДУ(О,С,Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД, ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения по объекту (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для категории К в санитарно-гигиеническом помещении; доступное условно на входе, на путях движения в здании, в зонах обслуживания и системе информации, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Адаптация, дооборудование
2	Вход (входы) в здание	Работы в порядке текущего ремонта, адаптация, дооборудование
3	Путь (пути) движения по объекту, (в т.ч. пути эвакуации)	Дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Дооборудование, индивидуальные решения с ТСР, оказание ситуационной помощи
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), адаптация, дооборудование, индивидуальные решения с помощью ТСР, оказание ситуационной помощи

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения по объекту | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| 7. План адаптации объекта | на 4 л. |
| 8. Результаты фотофиксации | на 13 л. 51 фото |

Руководитель рабочей группы:

И.о. проректора по цифровой трансформации
и инфраструктурному развитию



Веселков И.С.


Члены рабочей группы:

Начальник эксплуатационно-технического отдела



Ярков А.А.

Комендант учебного корпуса



Фролов Ю.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя

Региональной общественной организации
инвалидов «Доступный мир»



И.Ю. Кю Деффо

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

(163045, г. Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, корпус 3)

[illegible]

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1.1 Акта обсле- дования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	1-3	Текущий ремонт, адап- тация, дооборудование

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 3
от «16» февраля 2024 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Морфологический корпус

(163045, г. Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, корпус 3)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида, ка- тегория	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	4-7	1.Ширина лестницы 2,4 м, высота перил 0,95 м, односторонние, короткие, без травмобезопасного завершения. 2.Высота ступеней 0,07-0,14 м, ширина проступей 0,3 м. 3.Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней на проступях лестницы. 4.Отсутствует тактильный наземный указатель перед ступенями.	О,С	1.Установить двухсторонние нормативные поручни с травмобезопасным завершением. п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 2.Оборудовать тактильный наземный указатель перед ступенями. п. 5.1.10 СП 59.13330.2020. 3.Нанести на проступи краевых ступеней контрастную маркировку. анал. п. 6.2.8. СП 59.13330.2020.	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	8-12	1.Ширина пандуса 0,86 м, высота поручней 0,6-0,99 м, трехуровневый, размер разворотных площадок 1,15*110 м. 2.Отсутствует наружное вызывное устройство у основания пандуса.	К,О,С	1.Установить наружное вызывное устройство у основания пандуса с сервисным знаком вызова помощи. п. 6.1.1., 8.1.7 СП 59.13330.2020.	Оборудование, адаптация
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	13	1.Размер входной площадки: 2,4*3,55 м. 2.Отсутствуют дренажная решетка и противогрязевое/противоскользящее покрытие.	К,О,С	1.Установить дренажную решетку и противогрязевое/противоскользящее покрытие. п. 6.1.4; 6.2.7. СП 59.13330.2020.	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация

2.4	Дверь входная	есть	-	13-14	1.Ширина входной двери 1,40 м, двухстворчатая, ширина рабочей створки 0,83 м, высота порога 0,03 м. 2.Оборудовано наружное вызывное устройство для вызова персонала на высоте 1,07 м, высота тактильной таблички 1,30 м по центральной оси. 3.Скорость закрывания доводчика 7 сек. 4.Ручка функциональная для МГН, неконтрастная.	К,О,С	1.Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. п. 6.1.5. СП 59.13330.2020. 2.Контрастно маркировать ручку с обеих сторон двери. п. 6.4.1. СП 59.13330.2020.	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация
2.5	Тамбур	есть	-	15-19	1.Размеры тамбура близки к норме, оборудовано противоскользящее покрытие. 2.В тамбуре двухстворчатые двери, ширина 1,32 м, двухстворчатая, ширина рабочей створки 0,85 м, высота порога 0,03 м, высота контрастной маркировки 1,42 м по центральной оси. 3.Скорость закрывания доводчика 7 сек. 4.Ручка двери тамбура функциональная для МГН, неконтрастная.	К,О,С	1.Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. п. 6.1.5. СП 59.13330.2020.	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация
ОБЩИЕ требования к зоне		Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	4-19	Текущий ремонт, дооборудование, адаптация

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

3. Пути (путей) движения по объекту (в т.ч. путей эвакуации)

(163045, г. Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, корпус 3)

[illegible]

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по зданию (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	20-27	Дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 3
от «16» февраля 2024 г.

**I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения
(целевого посещения объекта)**

Морфологический корпус

(163045, г. Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, корпус 3)

№№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида, ка- тегория	Содержание	Виды работ
4.1	Учебная ауди- тория	есть		28-34	Учебная аудитория: 1. Аудитория находится на 1 этаже, ширина двери 1,30 м, двухстворчатая, ширина рабочей створки 0,86 м, порог превышает 0,02 м. 2. Высота таблички 1,30 м, высота стола 0,77 м, высота скамеек 0,45 м, без спинок и подлокотников.	все	1. Обеспечить открывание второй створки двери, использование перекидного пандуса. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. 2. Приобрести 5% стульев со спинкой и подлокотниками. п. 6.4.4. СП 59.13330.2020. 3. Дублировать выключатель на высоте 0,8-0,9 м. п. 6.4.2. СП 59.13330.2020. 4. Установить в аудитории вешалку для одежды на высоте до 1,3 м. п. 8.5.14 СП 59.13330.2020.	Текущий ремонт, оказание ситуационной помощи, индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	СП 59.13330.2020 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»: 8.2.2 Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. 8.2.3 Места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал. 8.2.5 В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся-инвалидов с нарушением слуха, следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	28-34	Дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР
--	------------------------	---	-------	--

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Морфологический корпус

[illegible]

	Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними.
--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	35-49	Капитальный ремонт, до-оборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как временно недоступное для категории К, доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

(163045, г. Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, корпус 3)

[illegible]

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	13-14, 50-51	Дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Проект плана мероприятий
для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Северный государственный медицинский университет»
Морфологический корпус
163045, г. Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, корпус 3

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организационно-распорядительные мероприятия						
	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала.					Обеспечение доступности посещения учреждения для всех категорий инвалидов	
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
2.1.	Пути движения к зданию, вход на территорию						
	1. Установить информационные указатели к входу и по пути следования. 2. Оборудовать места отдыха со спинками и подлокотниками.					Обеспечение доступности посещения учреждения для всех категорий инвалидов	
2.2.	Автостоянка						
	1. Оборудовать парковочное место для автотранспорта инвалидов с установкой знака и разметкой места стоянки.					Обеспечение доступности посещения учреждения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.	Направить обращение в органы исполнительной власти об оборудовании парковочных мест для автотранспорта инвалидов
3.	Вход (входы) в здание						
3.1.	Наружная лестница						
	1. Установить двухсторонние нормативные поручни с травмобезопасным завершением. 2. Оборудовать тактильный наземный					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с	

	указатель перед ступенями. 3.Нанести на проступи краевых ступеней контрастную маркировку.					нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.	
3.2.	Пандус наружный						
	1.Установить наружное вызывное устройство у основания пандуса с сервисным знаком вызова помощи.					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.	
3.3.	Входная площадка						
	1.Установить дренажную решетку и противогрязевое/противоскользкое покрытие.					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением ОДА.	
3.4.	Дверь входная						
	1.Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. 2.Контрастно маркировать ручку с обеих сторон двери, установить знаки доступности.					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.	
3.5.	Тамбур						
	1.Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м.					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.	
4.	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)						
4.1.	Коридоры, вестибюль, холл, зона ожидания						
	1.Установить контрастно-тактильные указатели направления движения к адаптированной учебной аудитории. 2.Установить часть сидений со спинками и подлокотниками в зоне отдыха и ожидания.					Обеспечение доступности путей движения для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением ОДА.	

4.2.	Пути эвакуации						
	1.Обеспечить действие системы оповещения и оказание ситуационной помощи при эвакуации.					Обеспечение доступности пути эвакуации для всех категорий инвалидов.	
5.	Зоны целевого назначения						
5.1.	Учебная аудитория						
	1.Обеспечить открывание второй створки двери, использование перекидного пандуса. 2.Приобрести 5% стульев со спинкой и подлокотниками. 3.Дублировать выключатель на высоте 0,8-09 м. 4.Установить в аудитории вешалку для одежды на высоте до 1,3 м					Обеспечение доступности услуг для инвалидов всех категорий.	
6.	Санитарно-гигиеническая зона						
6.1.	Туалетная кабина						
	Оборудовать санузел в соответствии с требованиями доступности, где следует: 1.Установить опорный и откидной поручни, укрепить корпус бачка унитаза. 2.Установить поручни у раковины. 3.Установить недалеко от унитаза крючок для костылей. 4.Установить настенный поручень от раковины до унитаза. 5.Установить держатель для бумаги, сушилку для рук, наклонное зеркало. 6.Оборудовать вызывное устройство со шнурком.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	
7.	Система информации и связи (во всех зонах)						
7.1.	Организация интернет-сайта						
	1.Обеспечить наличие информации на сайте о работе учреждения и услугах, в т.ч. для людей с инвалидностью. 2.Разработать альтернативный формат интернет-сайта (страницы сайта) организации доступный для людей с нарушением зрения и интеллекта в					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	

	один клик (ГОСТ Р 52872-2019).						
7.2.	Визуальная информация						
	1. Установить указатели направления движения к адаптированной аудитории и санузелу. 2. Установить знаки доступности здания.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	
7.3.	Акустическая информация						
	1. Установить устройство вызова помощи у основания пандуса и в санузле с соответствующим сервисным знаком.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	
7.4.	Тактильная информация						
	1. Установить сервисные знаки у вызывных устройств у основания пандуса и в санузле.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	

Ректор



Л.Н. Горбатова

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ

1. Прилегающая территория




1. Общий вид корпуса



2-3. Прилегающая территория

2. Вход (входы) в здание



4-5. Наружная лестница



6-7.Поручни лестницы





8-11. Наружный пандус



12. Разворотная площадка



13. Входная площадка и дверь



14.Входная дверь



15.Тамбур



16.Тамбур



17.Остекление тамбура



18.Дверь тамбура



19.Вход в холл

3.Пути движения внутри здания




20-21.Холл



22.Окно раздевалки



23.Место для отдыха и ожидания






24-27. Внутренний коридор

4. Зона целевого назначения (посещения) объекта



28. Вход в учебную аудиторию



29. Дверной проем и порог



30-33. Помещение учебной аудитории

**5. Санитарно-гигиенические
помещения**



34. Выход из аудитории



35. Подход к санузелу



36-37.Вход в санузел



38.Проход в зону кабинок



39.Раковины



40.Раковина с поручнем



41.Вход в зону кабинок



42.Проход к кабинам



43.Тамбур перед кабинами



44-45.Вход в кабинки





46.Проем входа в кабинку



47.Унитаз с поручнями



48-49. Неадаптированная кабинка
6. Система информации



50-51. План эвакуации



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-03-16000117

Настоящий сертификат удостоверяет, что

КЮ ДЕФФО ИРИНА ЮРЬЕВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 ноября 2022 г.
Сертификат действителен до: 29 ноября 2025 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВООИ

Руководитель
Органа по сертификации



М.Б. Терентьев

Е.А. Бухаров