

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северный государственный медицинский университет»



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 4

Учебный корпус
(163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 180)



Архангельск
2024



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ**

«ДОСТУПНЫЙ МИР»

163071. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 99
тел/факс (8182) 64-64-79 тел. +79626634061
E-mail: rooidm@mail.ru ИНН 2901306686

№ б/н от 29.03.2024 г.

на № от

Ректору
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Северный государственный медицинский
университет»
Горбатовой Любови Николаевне

Уважаемая Любовь Николаевна!

Региональная общественная организация инвалидов «Доступный мир» согласовывает Паспорт доступности и Проект плана мероприятий для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН в здании учебного корпуса, расположенном по адресу: 163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 180, выполненные сертифицированными экспертами ООО «Экспертный центр «Доступный мир».

Председатель
Региональной общественной
организации инвалидов
«Доступный мир»



Е.В. Нельзиков

Список вложений:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Паспорт доступности объекта | на 3 л. |
| 2. Акт обследования здания | на 4 л. |
| 3. Приложения к акту обследования..... | на 12 л. |
| 4. План адаптации объекта | на 4 л. |
| 5. Результаты фотофиксации обследования | на 8 л. 33 фото |

Использованные нормативные документы

1. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. – Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/2565085/> - Ратифицирована РФ в 2012г.
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями – Система Консультант: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
3. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».- <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400732303/>
4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020 г. № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 г. № 802н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»
6. СП 59.13330.2020 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Accessibility of buildings and structures for persons with reduced mobility). Дата введения 2021-07-01. - <https://docs.cntd.ru/document/573659328>
7. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 124) (с изменениями и дополнениями) - <http://docs.cntd.ru/document/1200101270>
8. Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ. – М.:2012.-188с.
9. Методические рекомендации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры – Интернет-издание 2015 г. – 52 с.
10. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. – М.: 2015. – 555 с.
11. ГОСТ 34682.1-3 – 2020 (EN 81-40:2008) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Дата введения 2021-07-01.
12. ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования. Дата введения 2022-12-01.
13. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования. Дата введения 2019-07-01.
14. ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования. Дата введения 2020-07-01.
15. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Дата введения 2020-04-01.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО СГМУ

Л.Н. Горбатова

04 2024г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 4
объекта социальной инфраструктуры

Учебный корпус

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта – учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта: 163001, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 180
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть помещений на 1 этаже, общая площадь здания 2466,3 кв м (основная - 1191,2 + вспомогательная – 1275,1) кв. м.
- 1.4. Год постройки здания – 1960, последнего капитального ремонта помещений –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет данных; капитального – нет
- 1.6. Название учреждения – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России)
- 1.7. Юридический адрес учреждения – 163069, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (Учредитель) – Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации (Учредителя) – 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование, здравоохранение
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также деятельность по подготовке научных кадров в докторантуре;
- медицинская деятельность в части оказания населению специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – до 500 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобусы маршрутов № 6, 7, 7у, 42, 61, 54, 4, 11, 41, 75м, 9, 5, 5э

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: улица Суворова - 228 м; Комсомольская улица - 500 м; Магазин Северный / АОКБ - 780 м; Предмостная площадь - 790 м; Областная больница - 960 м

- время в пути пешком – до 5 минут

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

- перепады высоты на пути пешего следования – да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД(К), ДУ(О,С,Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД, ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения по объекту (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для категории К в зоне входа, на путях движения внутри здания (лестница в холле), в санитарно-гигиеническом помещении; доступное условно, в зонах обслуживания и системе информации, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Адаптация, дооборудование
2	Вход (входы) в здание	Работы в порядке текущего ремонта, адаптация, дооборудование
3	Путь (пути) движения по объекту, (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Дооборудование, индивидуальные решения с ТСП, оказание ситуационной помощи
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), адаптация, дооборудование, индивидуальные решения с помощью ТСП, оказание ситуационной помощи

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» февраля 2024 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 4 от «14» февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО СГМУ

Л.Н. Горбатова

2024г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 4 объекта социальной инфраструктуры

Учебный корпус

- 1.1. Наименование объекта – учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта: 163001, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 180
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть помещений на 1 этаже, общая площадь здания 2466,3 кв м (основная - 1191,2 + вспомогательная – 1275,1) кв. м.
- 1.4. Год постройки здания – 1960, последнего капитального ремонта помещений –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет данных; капитального – нет
- 1.6. Название учреждения – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России)
- 1.7. Юридический адрес учреждения – 163069, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51
- 1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (Учредитель) – Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации (Учредителя) – 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – образование, здравоохранение
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также деятельность по подготовке научных кадров в докторантуре;
- медицинская деятельность в части оказания населению специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляс-

ке, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – до 500 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобусы маршрутов № 6, 7, 7у, 42, 61, 54, 4, 11, 41, 75м, 9, 5, 5э

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: улица Суворова - 228 м; Комсомольская улица - 500 м; Магазин Северный / АОКБ - 780 м; Предмостная площадь - 790 м; Областная больница - 960 м

- время в пути пешком – до 5 минут

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

- перепады высоты на пути пешего следования – да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД(К), ДУ(О,С,Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД, ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения по объекту (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для категории К в зоне входа, на

путях движения внутри здания (лестница в холле), в санитарно-гигиеническом помещении; доступное условно, в зонах обслуживания и системе информации, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Адаптация, дооборудование
2	Вход (входы) в здание	Работы в порядке текущего ремонта, адаптация, дооборудование
3	Путь (пути) движения по объекту, (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Дооборудование, индивидуальные решения с ТСР, оказание ситуационной помощи
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), адаптация, дооборудование, индивидуальные решения с помощью ТСР, оказание ситуационной помощи

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения по объекту | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| 7. План адаптации объекта | на 4 л. |
| 8. Результаты фотофиксации | на 8 л. 33 фото |

Руководитель рабочей группы:

И.о. проректора по цифровой трансформации
и инфраструктурному развитию



Веселков И.С.

Члены рабочей группы:

Начальник эксплуатационно-технического отдела



Ярков А.А.

Комендант учебного корпуса



Фролов Ю.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя

Региональной общественной организации
инвалидов «Доступный мир»



И.Ю. Кю Деффо

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1.1 Акта обсле- дования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	1-3	Текущий ремонт, адап- тация, дооборудование

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 4
от «16» февраля 2024 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Учебный корпус

(163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 180)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида, ка- тегория	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3	1.Размер входной пло- щадки: 2,3*2,0 м. Высота площадки над тротуаром 0,02 м. 2.Отсутствуют дрена- жная решетка и противо- грязевое/противосколь- зящее покрытие.	К,О,С	1.Установить дре- нажную решетку и противогрязевое/про- тивоскользкое по- крытие. п. 6.1.4; 6.2.7. СП 59.13330.2020.	Работы в порядке текущего ремонта, оборудо- вание, адаптация
2.4	Дверь входная	есть	-	4-5	1.Ширина входной двери 1,30 м, двух- створчатая, ширина рабочей створки 0,80 м, высота порога 0,01 м 2.Оборудовано наруж- ное вызывное устрой- ство для вызова персо- нала на высоте 1,02 м. 3.Скорость закрывания доводчика 4 сек. 4.Ручка функциональ- ная для МГН, некон- трастная.	К,О,С	1.Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. п 6.1.5. СП 59.13330.2020. 2.Отрегулировать дверной доводчик на закрывание не менее 5 сек. п. 6.1.5. СП 59.13330.2020. 3.Контрастно марки- ровать ручку с обеих сторон двери. п. 6.4.1. СП 59.13330.2020.	Работы в порядке текущего ремонта, оборудо- вание, адаптация

2.5	Тамбур	есть	-	6-8	1.Ширина тамбура 1,84 м, на полу уложено небольшое противоскользящее покрытие, плитка со скольжением при намокании. 2.В тамбуре двухстворчатые двери, равные входным 1,30 м, двухстворчатая, ширина рабочей створки 0,80 м, высота порога 0,02 м 3.Скорость закрывания доводчика 8 сек. 4.Ручка двери тамбура функциональная для МГН, неконтрастная.	К,О,С	1.Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. п. 6.1.5 СП 59.13330.2020. 2.Застелить тамбур сплошным противоскользящим покрытием, прикрепить его к полу. п. 6.2.7. СП 59.13330. 2020.	Работы в порядке текущего ремонта, оборудование, адаптация
ОБЩИЕ требования к зоне		Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	4-8	Текущий ремонт, дооборудование, адаптация

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как временно недоступное для категории К, доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 4
от «16» февраля 2024 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения по объекту (в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус

(163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 180)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида, ка- тегория	Содержание	Виды работ
3.1	Пути движения по зданию (ко- ридоры, холлы, зоны ожидания)	есть	-	9-11, 15-21	1.Ширина коридора менее 4 м, в узкой ча- сти 1,62 м, ширина ар- ки 1,33 м. 2.Установлены тактиль- ные напольные указате- ли, подлежащие демон- тажу. 3.Скамейки в районе раздевалки зауживают коридор.	К,О,С	1.Демонтировать так- тильные напольные указатели, как оборудо- ванные излишне. п. 6.2.3, 6.5.12 СП 59.13330.2020. 2.Установить кон- трастно-тактильные указатели направле- ния движения к адап- тированной учебной аудитории. п. 6.5.1. СП 59.13330.2020. 3.Расставить скамей- ки в раздевалке в шахматном порядке для обеспечения про- хода МГН. п.6.2.1- 6.2.2. СП 59.13330. 2020.	Работы в по- рядке теку- щего ремон- та, дообору- дование, ока- зание ситуа- ционной по- мощи
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	12-14	1.Лестница находится в холле, высота ступеней 0,13-0,16 м, ширина проступей 0,30 м. 2.Контрастная марки- ровка на ступенях нанесена некорректно, на подступенки, рас- стояние от лестницы до стен 3,1 м. 3.Высота поручней 1,0 м, короткие, не имеют травмобезопасного за- вершения, неудобные для охвата рукой.	О,С	1.Корректно марки- ровать краевые ступ- ни лестницы на про- ступи. п. 6.2.8. СП 59.13330.2020. 2.Оборудовать тра- вмобезопасные по- ручни с удобным диаметром охвата. п. 6.2.11-6.2.12 СП 59.13330.2020.	Работы в по- рядке теку- щего ремон- та, дообору- дование, ока- зание ситуа- ционной по- мощи
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	1.Демонтировать стеклянную конструкцию в холле перед лестницей, установить подъемник вертикального или наклонного перемещения. пп. 6.2.17-6.2.18 СП 59.13330.2020.	Работы в порядке текущего ремонта, дооборудование, оказание ситуационной помощи
3.5	Двери внутри здания	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	1.Имеется пожарное оборудование, план эвакуации.	все	Оборудовать пути эвакуации для всех категорий МГН.	Помощь персонала при эвакуации
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по зданию (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	9-21	Текущий ремонт, дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как временно недоступное для категории К, доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Учебный корпус

№№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва-лида, ка-тегория	Содержание	Виды работ
4.1	Учебная аудитория	есть		22-27	Учебная аудитория: 1. Аудитория находится на 1 этаже, ширина двери 1,02 м, двухстворчатая, ширина рабочей створки 0,78 м, порог превышает 0,014 м. 2. Высота таблички 1,25 м, высота стола 0,75 м, высота стула 0,45 м, высота интерактивной доски 0,86 м, высота выключателя 1,7 м.	все	1. Обеспечить открывание второй створки двери, использование перекидного пандуса. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. 2. Приобрести 5% стульев со спинкой и подлокотниками. п. 6.4.4. СП 59.13330.2020. 3. Дублировать выключатель на высоте 0,8-0,9 м. п. 6.4.2. СП 59.13330.2020. 4. Установить в аудитории вешалку для одежды на высоте до 1,3 м. п. 8.5.14 СП 59.13330.2020.	Текущий ремонт, оказание ситуационной помощи, индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				СП 59.13330.2020 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»: 8.2.2 Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. 8.2.3 Места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал. 8.2.5 В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся-инвалидов с нарушением слуха, следует предусмотреть установку световой сигнализации школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	22-27	Дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

		пользуемые инвалидами или контактирующие с ними.
--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	30-33	Капитальный ремонт, до- оборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как временно недоступное для категории К, доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Учебный корпус
(163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 180)

[illegible]

		ствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию
--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	-	4-5, 28-29	Дооборудование, оказание ситуационной помощи, инд. решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Проект плана мероприятий
для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Северный государственный медицинский университет»

Учебный корпус
163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 180

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организационно-распорядительные мероприятия						
	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала.					Обеспечение доступности посещения учреждения для всех категорий инвалидов	
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
2.1.	Пути движения к зданию, вход на территорию						
	1.Установить информационные указатели к входу и по пути следования. 2.Оборудовать места отдыха со спинками и подлокотниками.					Обеспечение доступности посещения учреждения для всех категорий инвалидов	Направить обращение в органы исполнительной власти относительно ремонта асфальтового покрытия.
2.2.	Автостоянка						
	1.Оборудовать парковочное место для автотранспорта инвалидов с установкой знака и разметкой места стоянки.					Обеспечение доступности посещения учреждения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках.	Направить обращение в органы исполнительной власти об оборудовании парковочных мест для автотранспорта инвалидов

3.	Вход (входы) в здание						
3.1.	Входная площадка						
	1. Установить дренажную решетку и противогрязевое/противоскользящее покрытие.					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.	
3.2.	Дверь входная						
	1. Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. 2. Отрегулировать дверной доводчик на закрывание не менее 5 сек. 3. Контрастно маркировать ручку с обеих сторон двери, установить знаки доступности.					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.	
3.3.	Тамбур						
	1. Заменить дверные полотна с шириной основной створки не менее 0,9 м. 2. Застелить тамбур сплошным противоскользящим покрытием, прикрепить его к полу.					Обеспечение доступности входной зоны для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением ОДА.	
4.	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)						
4.1.	Коридоры, вестибюль, холл, зона ожидания						
	1. Демонтировать тактильные напольные указатели, как оборудованные излишне. 2. Установить контрастно-тактильные указатели направления движения к адаптированной учебной аудитории. 3. Расставить скамейки в раздевалке в шахматном порядке для обеспечения прохода МГН.					Обеспечение доступности путей движения для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением ОДА.	
4.2.	Лестница внутренняя						
	1. Корректно маркировать краевые ступени лестницы на проступи. 2. Оборудовать травмобезопасные поручни с удобным диаметром охвата. 3. Демонтировать стеклянную конструкцию в холле перед лестницей,					Обеспечение доступности путей движения для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением ОДА.	

	установить подъемник вертикально-го или наклонного перемещения.						
4.3.	Пути эвакуации						
	1.Обеспечить действие системы оповещения и оказание ситуационной помощи при эвакуации.					Обеспечение доступности пути эвакуации для всех категорий инвалидов.	
5.	Зоны целевого назначения						
5.1.	Учебная аудитория						
	1.Обеспечить открывание второй створки двери, использование перекидного пандуса. 2.Приобрести 5% стульев со спинкой и подлокотниками. 3.Дублировать выключатель на высоте 0,8-0,9 м. 4.Установить в аудитории вешалку для одежды на высоте до 1,3 м					Обеспечение доступности услуг для инвалидов всех категорий.	
6.	Санитарно-гигиеническая зона						
6.1.	Туалетная кабина						
	Оборудовать санузел в новом помещении, где следует: 1.Установить опорный и откидной поручни, укрепить корпус бачка унитаза. 2.Установить поручни у раковины. 3.Установить недалеко от унитаза крючок для костылей. 4.Установить настенный поручень от раковины до унитаза. 5.Установить держатель для бумаги, сушилку для рук, наклонное зеркало. 6.Оборудовать вызывное устройство со шнурком.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	
7.	Система информации и связи (во всех зонах)						
7.1.	Организация интернет-сайта						
	1.Обеспечить наличие информации на сайте о работе учреждения и услугах, в т.ч. для людей с инвалидностью. 2.Разработать альтернативный формат интернет-сайта (страницы сайта) организации доступный для людей с					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	

	нарушением зрения и интеллекта в один клик (ГОСТ Р 52872-2019).						
7.2.	Визуальная информация						
	1. Установить указатели направления движения к адаптированной аудитории и санузел. 2. Установить знаки доступности здания.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	
7.3.	Акустическая информация						
	1. Установить устройство вызова помощи в санузле с соответствующим сервисным знаком.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	
7.4.	Тактильная информация						
	1. Установить сервисные знаки у вызывных устройств на входе и в санузле. 2. Демонтировать тактильные напольные указатели в коридоре, как установленные излишне.					Улучшение условий обслуживания для всех категорий инвалидов.	

Ректор



Л.Н. Горбатова

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ

1. Прилегающая территория




1.Общий вид корпуса



2-3.Подход к входу


2.Вход (входы) в здание



4.Входная дверь



5.Входная табличка



6-7. Тамбур


3. Пути движения внутри здания



8. Дверь тамбура



9. Вестибюль-холл



10. Противоскользящее покрытие



11. Помещение под демонтаж



12. Лестница в тамбуре



13. Перила лестницы



14. Перила лестницы



15. Тактильный напольный указатель



16-19. Внутренний коридор



20.Выход на лестницу



21.Вход в санузел


4.Зона целевого назначения (посещения) объекта



22.Вход в аудиторию




23.Помещение аудитории



24-27. Учебная аудитория
5. Система информации




28. Стенд-навигатор



29. Тактильная табличка

6. Санитарно-гигиенические помещения (место)



30-33. Место для оборудования санузла



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-03-16000117

Настоящий сертификат удостоверяет, что

КЮ ДЕФФО ИРИНА ЮРЬЕВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 ноября 2022 г.

Сертификат действителен до: 29 ноября 2025 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВОИ

Руководитель
Органа по сертификации



М.Б. Терентьев

Е.А. Бухаров